

| | |
|---|--|
|  | <h2>Norme di sicurezza per visitatori</h2> |
| <h3>Parte 1</h3> | <p>Norme generali</p> |

Spettabile visitatore

scopo del presente documento è quello di informare il visitatore dei pericoli vigenti presso l'impianto di depurazione comprensoriale Wipptal ai quali, in caso di visite dello stesso, si è esposti.

L'art. 4 comma 5 lettera i) del D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 prevede che il datore di lavoro renda edotti i lavoratori in merito ai rischi ai quali questi ultimi vengono esposti.

Nel caso di associazioni, enti, scuole di ogni grado e genere si comunica che la responsabilità del datore di lavoro viene trasferita al soggetto richiedente la visita presso l'impianto in oggetto.

La domanda per la visita all'impianto di depurazione comprensoriale Wipptal deve essere inoltrata al seguente indirizzo per iscritto e presentare le seguenti peculiarità:

- Comunità comprensoriale Wipptal, via Stazione n.1, 39049 Vipiteno – e-mail info@wipptal.org
- nominativo e indirizzo del richiedente
- numero complessivo dei visitatori
- nominativo del/dei responsabili del gruppo di visitatori

Solo per classe di scuole:

- dovrebbe essere al massimo 2 gruppi da 20 scolari
- gli insegnanti devono preoccuparsi che nessun allievo abbandoni il gruppo, eseguente continue conte delle alunni
- per ogni gruppo devono presenziare 2 insegnanti
- entrambe ricevono una veste ad alta visibilità, dove un insegnante precede il gruppo mentre l'altro segue il gruppo
- gli insegnanti devono porre cura, affinché al termine della visita gli alunni si lavano le mani
- per ragioni di servizio, ragioni di sicurezza o di circostanze impreviste, la comunità comprensoriale Wipptal si riserva il diritto di annullare la visita

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| <p>Il richiedente (firma)</p> | <p>Data e timbro</p> |
| | |

| | |
|---|--|
|  <p>BEZIRKSGEMEINSCHAFT COMUNITÀ COMPrensORIALE WIPPTAL</p> | <h2>Norme di sicurezza per visitatori</h2> |
| <h3>Parte 2</h3> | <p>Rischi esistenti</p> |

Nei vari ambienti il visitatore è soggetto ai seguenti pericoli che possono presentarsi disgiuntamente o contemporaneamente.

Il visitatore è tenuto ad ottemperare alle disposizioni impartitegli dal responsabile dell'impianto nonché alle disposizioni e divieti riportati dalla segnaletica di sicurezza.

RISCHIO BIOLOGICO

Questo rischio vige su tutto l'impianto ed è correlato alle finissime particelle (aerosol) in sospensione nell'aria che possono trasmettere degli agenti patogeni.

Il contatto con l'individuo non può essere evitato mentre può essere ridotto sensibilmente un eventuale interazione con l'organismo osservando i seguenti accorgimenti:

- evitare il contatto epidermico con oggetti; persone con abrasioni cutanee devono assolutamente coprire la zona lesionata con debite fasciature; evitare di appoggiare indumenti (giacche, maglioni ...) su macchinari o altre parti dell'impianto
- non toccarsi il volto con le mani, in particolar modo la bocca, il naso e gli occhi
- evitare soste prolungate in corrispondenza delle vasche

Il datore di lavoro o il responsabile dei visitatori deve vietare la visita a persone che stiano seguendo una terapia che possa in qualche modo indebolire il sistema immunitario (p.es. persone che stiano assumendo antibiotici)

DIVIETO DI FUMARE

Il divieto vige su tutta l'area dell'impianto ad esclusione della zona antistante l'edificio servizi (tra l'edificio servizi e le vasche)

RISCHIO DI ESPLOSIONE

Si premette che l'impianto di depurazione Wipptal è munito di dispositivi di sicurezza (rilevatori di gas, ventilatori ...) atti a garantire il richiesto grado di sicurezza dell'impianto.

Tuttavia questo rischio, in caso di deficienza dei dispositivi suddetti, vige in ben determinati ambienti. La condizione di esplosività si raggiunge qualora si verifichi un determinato rapporto di miscelazione gas/aria e vi sia una fonte di energia di innesco. L'energia di innesco può essere una fonte esterna di calore come una sigaretta o una fiamma libera. Il datore di lavoro o il responsabile dei visitatori deve vietare categoricamente l'utilizzo di accendini o altri oggetti in grado di sprigionare fiamme libere.

| | |
|------------------------|---------------|
| Il richiedente (firma) | Data e timbro |
| | |



BEZIRKSGEMEINSCHAFT
COMUNITÀ COMPrensORIALE

WIPPTAL

PERICOLO DI INCENDIO

Si premette che l'impianto di depurazione Wipptal è munito di dispositivi di sicurezza (impianto rilevazione incendi). In caso di allarme (sirena) i visitatori devono recarsi sul punto di raccolta indicato sulle planimetrie esposte nell'edificio servizi e indicato dal responsabile dell'impianto.

PERICOLO DI CADUTA E DI CADUTA DALL'ALTO

Questo rischio vige su tutto l'impianto a causa delle operazioni di lavaggio che possono rendere il pavimento sdruciolevole nonché dalla formazione di ghiaccio sulla pavimentazione esterna durante il periodo invernale. Un'altro pericolo di caduta è costituito dai dislivelli presenti sulla pavimentazione (scalini, ostacoli ...).

Si invita a prestare la massima attenzione nel camminare sull'impianto.

I visitatori sono invitati ad indossare scarpe adeguate all'ambiente (evitare scarpe con tacchi, zoccoli ...)

La presenza di vasche e dislivelli genera il pericolo di cadute dall'alto. Ogni dislivello è debitamente protetto con appositi parapetti e/o grigliati, tuttavia un comportamento irresponsabile (sporgersi eccessivamente, spinte per scherzo ...) da parte di visitatori può generare un infortunio. Si invita il datore di lavoro o il responsabile dei visitatori a informare questi ultimi in merito alle conseguenze di un comportamento irresponsabile.

PERICOLI LEGATI ALLA PRESENZA DI SOSTANZE CHIMICHE

Questo pericolo, molto improbabile, vige esclusivamente in alcuni ambienti dell'impianto. Il contatto con l'organismo può avvenire per via cutanea, per inalazione o per ingestione.

Si consiglia di evitare il contatto epidermico con parti dell'impianto.

| Il richiedente (firma) | Data e timbro |
|------------------------|---------------|
| | |

| | |
|---|--|
|  | <h2>Norme di sicurezza per visitatori</h2> |
| <h3>Parte 3</h3> | Dichiarazione di presa visione |

Il visitatore, di seguito denominato il richiedente, dichiara di aver preso visione del presente documento costituito da n. 4 pagine:

- parte 1 Norme generali
- parte 2 Rischi esistenti
- parte 3 Dichiarazione di presa visione

Il richiedente dichiara di essere stato messo a conoscenza dei rischi vigenti sull'impianto di depurazione e di aver reso edotti i propri dipendenti, o le persone delle quali il richiedente ha la responsabilità, in merito agli stessi nonché di aver loro impartito le debite disposizioni.

Il richiedente si impegna a recapitare il presente documento (copia originale) firmato e timbrato su tutte le pagine (nell'apposito spazio a piè di pagina) presso la segreteria della comunità comprensoriale Wipptal prima della data pattuita per la visita presso l'impianto di depurazione Wipptal, o al più tardi, al momento dell'ingresso all'impianto.
L'amministrazione si riserva la libertà di rifiutare l'accesso all'impianto in caso di mancata consegna del presente documento come da modalità suddette.

L'amministrazione si riserva di allontanare dall'impianto visitatori che assumono un atteggiamento pericoloso per la propria e l'altrui sicurezza.

Il responsabile dell'impianto
Geom. Massimiliano Grendele

| Il richiedente (firma) | Data e timbro |
|------------------------|---------------|
| | |